

Уважаемые коллеги,

Просим Вас обратить внимание на следующую информацию,

Компания КЕВ GmbH со второго квартала 2016г. начала выпуск преобразователей частоты с версией ПО 4.5. При использовании преобразователей частоты с данным ПО в составе с системой управления ШК 6000 могут возникнуть проблемы с запуском.

Поэтому при возникновении проблемы необходимо проверить версию математического обеспечения в параметре LI.34 и на основании указанной версии ввести в параметр LC.24 требуемое число. Таблица соответствия ниже.

Версия ПО, LI.34	LC.24 для скорости 1 м/с	LC.24 для скорости 1,6 м/с
4.30	96	112
4.40, 4.50	111	127

Телефон для получения тех. поддержки +7 929 029 04 21 Долгополов Алексей.